

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	463	Stadt Coburg	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	463	Stadt Coburg	
Betreiber	[Name]	Umweltservice Wagner GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Rodacher Str. 89a	96450	Coburg
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Abfallbehandlungsanlage		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	8.10.1.1	5.1.b	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	05.11.2021	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	J			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Unstimmigkeiten hinsichtlich der Eingangskontrolle	Aufklärung des Sachverhalts			
Unstimmigkeiten hinsichtlich des Entsorgungsfachbetriebszertifikats	Aufklärung des Sachverhalts			
Entsorgungswege konnten nicht vollständig vorgelegt werden	Überprüfung nach Erhalt der vollständigen Betriebsdokumentation			

Betriebsdokumentation konnte nicht vollständig vorgelegt werden	Aufforderung zur Vervollständigung und Vorlage	08.04.2022		
Bestandsliste/Flächenbelegungsplan konnte nicht vorgelegt werden	Aufforderung zur Erstellung und Vorlage	08.04.2022		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL