

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	463	Stadt Coburg	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	463	Stadt Coburg	
Betreiber	[Name]	Komm		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Rodacher Str. 89a	96450	Coburg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Abfallbehandlungsanlage		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.10.1.1	5.1.b	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	04.11.2025	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Bestandsplan/ Flächenbelegungsplan fehlerhaft	Korrektur des Plans	13.03.2026		
Überprüfung maximale Lagerungsmenge für gefährliche Abfälle	Mitteilung der maximalen Lagermengen; Prüfung der Genehmigungsbedürftigkeit	13.02.2026		
Kennzeichnung der Abfälle in den Lagerboxen ist nicht aktuell	Aktualisierung der Kennzeichnung	11.02.2026		

<b>anstehende Flüssigkeit auf dem Untergrund im Bereich des Annahmebeckens (Leckagen nicht erkennbar)</b>	<b>Reinigung des Untergrundes</b>	<b>11.02.2026</b>		
---	-----------------------------------	-------------------	--	--

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL